

Сварочная маска ROSWELD ADF835S


ROSWELD



ADF835S

СВАРОЧНАЯ МАСКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ
СВЕТОФИЛЬТРОМ

Профессиональная маска с автоматическими светофильтрами (“CHAMELEON”).



Щиток выполнен из прочного и гибкого пластика, чтобы компенсировать возможные ударные и силовые нагрузки на маску.




Внешнее защитное стекло находится в небольшом углублении, что позволяет положить маску “лицом вниз” не повредив его.



Снаружи находятся гайки фиксаторы, которыми вы можете отрегулировать требуемый угол обзора и установить необходимое расстояние между светофильтром и лицом.





Настройка расстояния от лица до фильтра очень важная опция, так как она позволяет подогнать маску под разных людей максимально точно. Сварщики используют разные полумаски или респираторы для защиты дыхания, и эта настройка позволит подогнать расстояние достаточно комфортно в зависимости от используемых СИЗ.

Стоит обратить внимание, что сам щиток достаточно просторный внутри, и меня без проблем помещается полумаска 3М с фильтрами 6035 вместе с моим довольно крупным лицом.



Внутри щитка необходимые предостережения. Сдирать эти наклейки не рекомендуется, пусть они напоминают Вам о важных вещах всякий раз перед работой.



ВНИМАНИЕ

Не снимайте, не уничтожайте, не перекрывайте данную этикетку. Прочтите и усвойте информацию на всех этикетках и в руководстве пользователя перед началом эксплуатации данного шлема.

1. Перед началом сварки или резки убедитесь в том, что степень затемнения светофильтра обеспечивает защиту глаз, необходимую для того типа работ, которую Вы собираетесь выполнять.
2. Всегда носите сварочный шлем с защитными очками, одобренными CE или ANSI/CSA или AS/NZS. Передние защитные стекла (например, ударопрочная пластина) **МОГУТ СЛОМАТЬСЯ** и **НЕ ОБЕСПЕЧИТЬ** дополнительную защиту от летучих твердых частиц, искр, брызг или распылений.
3. Затертые или поцарапанные стекла ухудшают четкость обзора, значительно сокращают защиту от негативного воздействия, поэтому во избежание получения травм немедленно производите их замену.
4. Не подходит для осуществления операций по лазерной сварке.
5. Регулярно осматривайте маску, при обнаружении изношенных или поврежденных частей немедленно производите их замену.
6. **Внимание:** При сварке выделяются химические вещества, провоцирующие раковые заболевания и врожденные пороки развития (или наносящие вред репродуктивной системе). При осуществлении сварки необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Сделано в Китае

Дальше рассмотрим оголовье.



Оно имеет несколько точек регулировки посадки, и может быть идеально подогнано почти под любую голову, с подшлемником или без.

Мягкая подушка из вспененного материала в затылочной части крепления. Тут же колесо для точной регулировки охвата головы.

Спереди ободок с мягкой сменной защитой от пота.

Сверху два эластичных ремня позволяют точно подогнать глубину посадки маски.



Оголовье очень удобное. В сравнении с аналогами отличается по комфорту в лучшую сторону.



Все настройки светофильтра находятся внутри, поэтому вы можете не переживать за то что собьете установки задев маску снаружи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптический класс:	1 / 1 / 1 / 1
Смотровое окно:	97 x 67.5 мм
Размер АСФ:	133 x 114 x 9 мм
Кол-во датчиков:	4
Светлое состояние:	DIN 3.5
Степень затемнения:	5 ~ 8 / 9 ~ 13
Регулировка затемнения:	Внутренняя, Регулируемое затемнение
Вкл/выкл:	Автоматическое Вкл/Выкл
Регулировка чувствительности:	Низкая – Высокая, плавная регулировка До DIN 16 постоянно
УФ/ИК защита:	Солнечные батареи. Заменяемые батареи,
Питание:	1 X CR2450 литиевые батареи
Время затемнения:	1/25,000 сек (0,00004 сек)
Задержка осветления:	0.1 ~ 1.0 сек плавная регулировка
TIG рейтинг:	≥ 2 Амп (DC); ≥ 2 Амп (AC)
Режим зачистки:	Да
Тест заряда батареи:	Да
Рабочая температура.:	-10°C ~ +55°C
Температура хранения.:	-20°C ~ +70°C
Материал маски:	Высокопрочный нейлон
Общий вес:	490 гр
Применение:	Stick Welding (SMAW); TIG DC&AC; TIG Pulse DC; TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulse; Plasma Arc Cutting (PAC); Plasma Arc Welding (PAW); Air Carbon Arc Cutting (CAC-A); Oxyfuel Gas Welding (OFW); Oxygen Cutting (OC); Grinding
Сертификаты:	DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1, TP TC 019/2011

Это маска с максимально высоким оптическим классом — 4 единицы **1/1/1/1**.

Очень быстрое время затемнения и высочайший TIG рейтинг.

По всем характеристикам видно, что маска профессиональная и однозначно подходит для TIG сварки.

Светофильтр легко вынимается с помощью перемещения двух зажимных элементов.



Довольно большое смотровое окно (97х67,5 мм) и 4 датчика позволят работать со сложными конструкциями, где важен широкий обзор и чтобы датчики не перкрывались.



Плавная регулировка всех настроек — время задержки, чувствительность и степень затемнения.



Затемнение имеет два переключаемых режима: 5–8/9–13 DIN.



Есть специальная кнопка “TEST” с индикатором заряда батареи. Перед каждым использованием рекомендуется делать проверку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием маски сварщика убедитесь, что вы внимательно ознакомились с данной инструкцией и хорошо поняли.

/ ПРОВЕРКА

Нажмите и удерживайте кнопку «TEST» для проверки затемнения светофильтра установленного перед сваркой, светофильтр должен затемниться (см рис. 1). При отпускании кнопки светофильтр автоматически возвращается в режим светлого состояния (3.5 DIN). Если светофильтр, при нажатии не затемнится, замените батареи и повторите попытку.

/ ПИТАНИЕ

При низком заряде батареи светодиодный индикатор, расположенный на стекле, начинает светиться красным, это значит, что батарею необходимо заменить (см. рис. 1).



рис. 1





рис.2

Очень легко разобрать весь светофильтр и заменить батарею в случае разрядки, или просто чтобы его почистить или протереть. Не нужно ничего выковыривать или использовать специальный инструмент.



Отдельного внимания заслуживает режим “Grind” (шлифовка). В этом режиме не срабатывает затемнение и маска имеет его постоянный уровень — **3,5 DIN** (в большинстве масок 4 DIN). Это очень светлый тон, который позволяет с комфортом проводить работы по шлифовке и зачистке металла.

Кроме того светофильтр имеет очень естественную цветопередачу. Вот вам пример — две маски в светлом режиме.



При сварке все выглядит так же превосходно. Мне лично такой цвет приходится больше по душе и работать с ним более комфортно.

Светофильтр отлично справляется при сварке в режиме пульс даже на самых малых токах.

- Очень удобное и мягкое оголовье
- Очень просторный щиток, под него свободнее влезает полумаска с фильтрами
- Широкий светофильтр и 4 датчика обеспечивают большой обзор и срабатывание в самых неудобных условиях
- Очень естественная цветопередача и светлый тон режима Grind в 3,5 DIN.
-



Комплект поставки.

Маска поставляется в картонной коробке с набором стекол и чехле



Внутри сама маска, инструкция, комплект по 2 защитных поликарбонатных стекла.



ROSWELD



ADF835S

**СВАРОЧНАЯ МАСКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ
СВЕТОФИЛЬТРОМ**

И защитный мешок-рюкзак для переноски.



Мешок удобный и вместительный. Сверху имеется отдельный карман с двусторонним доступом.



В нем помещается весь комплект СИЗ сварщика.



ROSWELD ADF835S—это профессиональная сварочная маска, которая превосходна для TIG и всех других видов сварки.